



Staatstoezicht op de Mijnen
*Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat*

reguliere inspectie

locaties Blija en Ternaard

3 februari 2022

1 Samenvatting

Op 3 februari 2022 is er een inspectie bij BLIJA 1, en de locatie TERNAARD 1 uitgevoerd. Hierbij hebben de inspecteurs geen overtredingen vastgesteld.

2 Algemene gegevens

Onderneming	Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Functionaris	
Geïnspecteerde objecten	BLIJA 1 TERNAARD 1
Doel inspectie	Naleving van wet en regelgeving
Wettelijk kader	MBW, MBB, MBR, ABW, ABB, ABR, WABO, KEW.
Uitgevoerd	3 februari 2022
Inspecteur(s) SodM	
Inspectienummer	INS-8199

3 Inspectieonderwerpen

Voor de inspectie is door SodM een inspectieagenda opgesteld en aan uw onderneming gestuurd. Om verschillende redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden agenda en kunnen inspectieonderwerpen zijn vervallen of toegevoegd. Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven.

- Uitstaande punten vorige inspectie
- Bodem en Oppervlaktewater
- Arbeidsomstandigheden

4 Resultaten

In "Bijlage - Resultaten" zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn getoetst aan de wet- en regelgeving die op u van toepassing is. Deze is in "Bijlage - Resultaten" vermeld. Wanneer er sprake is van een overtreding, is tijdens de inspectie onderzocht wat de oorzaak is. Waar mogelijk is de oorzaak van de overtredingen bij de inspectieresultaten opgenomen.

5 Afkortingen

Voor een uitleg van [termen en afkortingen](https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren) wordt verwezen naar de website van SodM: <https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren>.

Bijlage - Resultaten

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

Nr.	Onderwerp	Resultaat
1	Uitstaande punten vorige inspectie	<p>Zijn de uitstaande punten van de vorige inspectie opgelost? - In orde Waarneming(en) Alle punten van de vorige inspectie van 22-10-2020 met kenmerk INS- 7308 zijn opgelost.</p> <p>Norm Inspectie met kenmerk INS-7308 dd 22-10-2020</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
2	Bodem en Oppervlaktewater	<p>Wanneer zijn de peilbuizen voor het laatst bemonsterd? - In orde Waarneming(en) op 4 mei 2021 zijn de peilbuizen bemonsterd de resultaten zijn samengevat in Arcadis rapport BLIJA-FERWERDERADEEL (BLF) MONITORING 2021</p> <p>Norm Vergunningsvoorwaarde B6 ME/EP/UM/3004227 dd 27-03-2003 en ET/EM/7033742 dd 10-05-2007</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
3	Arbeidsomstandigheden	<p>LSA opslag - In orde Waarneming(en) Volgens het digitale LSA logboek van de locatie BLIJA zijn er geen LSA besmette materialen opgeslagen op de locatie.</p> <p>Norm Kew vergunning 31 augustus 2016 met kenmerk 2016/0805-05</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>

Bijlage - Geraadpleegde documenten en systemen

Tijdens de inspectie is onderstaande informatie geraadpleegd.

Onderwerp	Geraadpleegd document/systeem
peilbuizen bemonitoring	Arcadis rapportage Blija- Ferwerderadeel van 21 mei 2021

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Henri Faasdreef 312 | Den Haag
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag
T 070 379 84 00
F 070 379 84 55

info@sodm.nl
www.sodm.nl
@sodmnl

7 februari 2022