



> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Geopower Exploitatie B.V.  
t.a.v.  
Herenwerf 55  
3155 DK MAASLAND

**Staatstoezicht op de Mijnen**

**Bezoekadres**

Henri Faasdreef 312  
2492 JP Den Haag

**Postadres**

Postbus 24037  
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)  
F 070 379 8455 (algemeen)

sodm@minez.nl  
www.sodm.nl

**Behandeld door**

Datum 14 september 2017  
Betreft Inspectie DT Vario rig in het kader van het project 'Rig inspecties 2017'.

**Ons kenmerk**  
17140167

**Uw kenmerk**

Geachte

**Bijlage(n)**

Op dinsdag 22 augustus heeft inspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen, een inspectie uitgevoerd op de mobiele mijnbouwinstallatie DrillTec Vario rig, die op dat moment bezig was met de aanleg van het boorgat MLD-GT-01-ST1.

Hierbij is nagegaan of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van milieu en mijnbouw werd voldaan.

Tijdens deze inspectie is de naleving van de wettelijke bepalingen van het Besluit Algemene Regels Milieu Mijnbouw (BARMM) getoetst. Hierbij zijn geen zaken aangetroffen die in strijd zijn met het BARMM.

Tijdens deze inspectie is tevens de cementatie van de 9\_5/8" liner besproken.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd:

**A. Bevindingen die onmiddellijke aandacht vereisen;**

Geen

**B. Bevindingen waarvoor eerst een plan van aanpak vereist is;**

1. Op locatie is na bestudering en uitleg van de meet resultaten (CBL) gebleken dat het grootste gedeelte van de desbetreffende annulaire ruimte niet is gecementeerd.

Toelichting:

Tijdens het monitoren van de dagelijkse rapportage is gebleken dat de cementatie van de 9-5/8" liner niet juist was verlopen. Elke serie van de verbuizing moet over voldoende afstand worden gecementeerd en daarna op deugdelijkheid getest.

**C. Bevindingen met suggesties voor continue verbetering;**

Geen

Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk  
17140167

Voor de bevinding B1, verwacht ik een plan van aanpak, dat een beschrijving geeft hoe de integriteit van het boorgat MLD-GT-01-ST1 gedurende het gebruik wordt zeker gesteld. U dient dit plan ten genoegen van mij in te dienen voorafgaande aan het gebruik van deze put.

Mocht ik het plan van aanpak als onvoldoende beschouwen zal ik overwegen om bestuurlijk of strafrechtelijk te handhaven.

In bijlage 1 'achtergrondgegevens' wordt bij deze bevinding verwezen naar de relevante wet- en regelgeving.

### **Informatie**

Ik verzoek u bij uw eventuele schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt voor verdere informatie telefonisch contact opnemen met de in deze brief vermelde behandelaar.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.

Met vriendelijke groet,

B.D. Goense MSc  
*Directeur Ondergrond en Boren*

## Bijlage 1

**Achtergrondgegevens**

Wet- en regelgeving	Bevinding item
<p data-bbox="188 734 443 768"><b><u>Mijnbouwbesluit</u></b></p> <p data-bbox="188 801 323 835"><b>Artikel 67</b></p> <p data-bbox="188 869 1002 925">1. Bij het gebruik van een boorgat worden maatregelen genomen ter voorkoming van schade.</p> <p data-bbox="188 963 323 996"><b>Artikel 69</b></p> <p data-bbox="188 1030 1002 1120">2. Elke serie van de in het eerste lid bedoelde verbuizing wordt over voldoende afstand gecementeerd en daarna op deugdelijkheid getest.</p>	<p data-bbox="1114 902 1153 936"><b>B1</b></p>