



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Noordgastransport B.V.
t.a.v. [redacted]
Postbus 474
2700 AL ZOETERMEER

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)

F 070 379 8455 (algemeen)

sodm@minez.nl

www.sodm.nl

Behandeld door

Datum 22 december 2014
Betreft Inspecties op NGT Roodeschool en [redacted] in het kader van de projecten 'Wabo 2014' en 'Werken op hoogte'

Ons kenmerk

14210616

Uw kenmerk

Geachte [redacted],

Bijlage(n)

1

Op donderdag 13 november 2014 hebben [redacted] inspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen, en [redacted] inspecteur bij I-SZW, een gezamenlijke inspectie uitgevoerd op de mijnbouwwerken [redacted] en Roodeschool. In het kader van deze inspectie is gesproken met uw plant manager, [redacted]. Tijdens de inspectie zijn o.a. aandachtspunten van het inspectieproject 'Wabo 2014' geïnspecteerd, waaronder de voorschriften uit uw milieuvergunning met kenmerk: E/EP/UM/5020638, afgegeven d.d. 17 augustus 2005. Ook zijn enkele aandachtspunten uit het project 'Werken op hoogte' geverifieerd. Voorts is ook de opvolging van bevindingen van een aantal eerdere inspecties besproken danwel gecontroleerd.

Nadere informatie over inspectieprojecten en de rol van barrières daarbij, kunt u vinden in het SodM document 'Strategie & Programma 2012-2016' op www.sodm.nl.

Tijdens de inspectie(s) is het volgende geconstateerd:

A. Bevindingen die onmiddellijke aandacht vereisen:

B. Bevindingen waarvoor eerst een plan van aanpak vereist is:

C. Bevindingen met suggesties voor continue verbetering:

Ik verzoek u om binnen vier weken schriftelijk te reageren op bovenstaande bevindingen, inclusief een plan van aanpak voor de bevindingen onder B.

Tijdens een volgende inspectie kan worden gecontroleerd of de situatie is gecorrigeerd. Als dat niet het geval is kan dit leiden tot verdere bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving. In bijlage 1 '**achtergrondgegevens**' wordt per bevinding verwezen naar de relevante wet- en regelgeving.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.

Ik verzoek u bij uw schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in verbinding stellen met de in de brief vermelde behandelaar.

Met vriendelijke groet,

drs. H.A.J.M. van der Meijden, MBA
inspecteur-generaal der Mijnen

Bijlage 1

Achtergrondgegevens

Wet- en regelgeving	Bevinding item
<u>Wet algemene bepalingen omgevingsrecht</u>	
Artikel 2.1 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit: e. 2°. het veranderen of veranderen van de werking of 3°. het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk,	A1
Artikel 2.3 Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift van een omgevingsvergunning dat betrekking heeft op: a. activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e ;	A1
<u>Arbobesluit</u>	
• Artikel 7.34. Steigers ○ 1. De veiligheid van de constructie van een steiger wordt regelmatig door een ter zake deskundig persoon gecontroleerd doch in ieder geval vóór de ingebruikneming en verder na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na iedere periode waarin de steiger niet is gebruikt, na abnormale weersomstandigheden alsmede na iedere andere gebeurtenis waardoor de veiligheid van de constructie van de steiger mogelijk is aangetast.	B1a
• Artikel 7.23b. Specifieke bepalingen betreffende steigers ○ 7. De vloeren van steigers zijn zodanig gemonteerd dat hun onderdelen bij normaal gebruik niet kunnen bewegen. Tussen de onderdelen van de vloeren en de verticale inrichtingen van de collectieve valbeveiligingen komen geen gevaarlijke openingen voor.	B1b