



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Noordgastransport B.V.
t.a.v. [redacted]
Postbus 474
2700 AL ZOETERMEER

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)

F 070 379 8455 (algemeen)

sodm@minez.nl

www.sodm.nl

Behandeld door

Datum 31 juli 2015
Betreft Inspectie op [redacted] NGT Roodeschool en [redacted]
in het kader van het project 'Hoeveelheidsmetingen'.

Ons kenmerk

15104399

Uw kenmerk

Geachte [redacted]

Bijlage(n)

Hierbij informeer ik u over de bevindingen van de inspectie voor het project 'Hoeveelheidsmetingen' van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 15 juli 2015 door [redacted] inspecteur bij SodM.

De inspectie is uitgevoerd op de mijnbouwwerken [redacted] NGT Roodeschool

In het kader van deze inspectie is gesproken met [redacted] beiden werkzaam bij NGT.

Tijdens de inspectie zijn daarnaast een paar nog openstaande bevindingen van het inspectieproject PGS-29 aan de orde gekomen. De bevindingen zijn aan u medegedeeld middels de brief met het kenmerk 14097081. De terugkoppeling van de antwoorden op de openstaande punten zal binnenkort plaats vinden door de coördinator van het project PGS-29.

Tijdens de inspectie is het volgende geconstateerd:

A. Bevindingen die onmiddellijke aandacht vereisen;

Géén

B. Bevindingen waarvoor eerst een plan van aanpak vereist is;

Mijnbouwwerk Roodeschool

1. Op het mijnbouwwerk Roodeschool vindt onvoldoende onderhoud plaats aan de dampverwerkingsinstallatie.

Toelichting: [redacted]

[redacted]

Op de vraag van mijn inspecteur aan een van de medewerkers van NGT om de deuren van één van de zeecontainers te openen, werd mijn inspecteur verzocht om op afstand te gaan staan

tijdens het openen. De medewerker gaf aan, dat er een sterke geur van koolwaterstoffen vrij zou komen. Mijn inspecteur heeft dit op afstand van een aantal meters inderdaad kunnen constateren. Hierdoor bestaat het vermoeden dat de membraanzak in die betreffende container lek is, wat de medewerker van NGT toegaf. Mijn inspecteur heeft niet gevraagd ook de andere container te openen, maar de medewerker van NGT heeft aangegeven dat tijdens het openen van die container een soortgelijke geur zou vrijkomen. Het is opvallend dat werknemers van NGT, ondanks dat ze weten dat er een sterke geur van koolwaterstoffen in de container hangt geen actie ondernemen om de emissie van koolwaterstoffen vanuit de membraanzakken te reduceren. Ik verzoek u aan te geven hoeveel gas er nu lekt en hoe u de risico's voor mens en milieu gaat minimaliseren.

2. Op elk van de containers stond aangegeven dat deze in 2011 gekeurd hadden moeten worden.
Er kon niet worden aangetoond, dat de keuring van de hierboven genoemde containers inclusief de erin bevestigde membraanzakken tijdig heeft plaatsgevonden en dat het onderhoud en inspectie/keuring van de containers inclusief de erin bevestigde membraanzakken in het onderhoudsregime zijn opgenomen. Uw medewerkers waren in de veronderstelling, dat dit in het onderhoudscontract van de dampverwerkingsinstallatie met was opgenomen. Na lezing van het onderhoudscontract heeft mijn inspecteur geconstateerd, dat dat onderhoudscontract uitsluitend gericht is op het onderhoud van de gasmotor.

Bovenstaande bevindingen wekken de indruk dat de werking van uw managementsysteem niet gewaarborgd is.

**C. Bevindingen met suggesties voor continue verbetering;
Mijnbouwwerk Roodeschool**

1. Op het mijnbouwwerk zijn in 2010 nieuwe vloeistofmeters geïnstalleerd om de hoeveelheid condensaat die verladen wordt te meten. Tijdens de inspectie konden de certificaten behorende bij de meters niet worden getoond. Mijn inspecteur heeft navraag gedaan bij de leverancier van uw vloeistofmeters en op die manier kunnen achterhalen dat de meters voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Metrologiewet. Hieruit blijkt wel, dat het moeilijk is om benodigde informatie uit uw managementsysteem te halen. U wordt verzocht verbeteringen aan te brengen in het managementsysteem om op die manier wel op een snelle manier toegang te hebben tot benodigde informatie.

Van bevindingen onder B en C stel ik er prijs op om binnen vier weken uw schriftelijke reactie te ontvangen, inclusief een plan van aanpak voor de bevindingen onder B.

Ik verzoek u in uw reactie tevens aan te geven, op welke wijze uw managementsysteem voorziet in het voorkomen van de bevindingen vermeld onder B, alsmede de reden waarom uw systeem hiervoor niet adequaat heeft gefunctioneerd.

Tijdens een volgende inspectie kan worden gecontroleerd of de situatie is gecorrigeerd. Als dat niet het geval is kan dit leiden tot verdere bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving. In bijlage 1 '**achtergrondgegevens**' wordt per bevinding verwezen naar de relevante wet- en regelgeving.

Nadere informatie over inspectieprojecten en de rol van barrières daarbij, kunt u vinden in het SodM document 'Strategie & Programma 2012-2016' op www.sodm.nl.

Informatie

Ik verzoek u bij uw schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in verbinding stellen met de in de brief vermelde behandelaar.

Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
15104399

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.

Met vriendelijke groet.

drs. H.A.J.M. van der Meiden, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen

Bijlage 1

Achtergrondgegevens

Wet- en regelgeving	Bevinding item
<u>Arbeidsomstandighedenbesluit</u>	B1
Artikel 7.5 1. De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen.	
Artikel 4.6 1. In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zijn zodanige maatregelen getroffen dat het gevaar, dat zich met betrekking tot die stoffen of met betrekking tot de arbeid met die stoffen een ongewilde gebeurtenis voordoet, zoveel mogelijk wordt vermeden. Met name worden maatregelen getroffen om: a. de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties van ontvlambare stoffen of gevaarlijke hoeveelheden chemisch onstabiele stoffen op de werkplek te voorkomen of, wanneer dat gezien de aard van de werkzaamheden niet mogelijk is; c. de schadelijke gevolgen voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers als gevolg van brand en explosies ten gevolge van het ontbranden van ontvlambare stoffen, of ernstige fysieke gevolgen ten gevolge van ongelukken veroorzaakt door chemische onstabiele stoffen of mengsels van stoffen te verminderen.	B1
Artikel 7.4a, 3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechtingen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.	B2