



> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  
t.a.v. de heer [redacted]  
Postbus 28000  
9400 HH ASSEN

Datum 25 maart 2015  
Betreft Inspecties op diverse mijnbouwwerken in het kader van het project  
'Wabo 2015'

Geachte heer [redacted]

In de maanden februari en maart heeft de heer Heering, inspecteur bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 'Wabo' inspecties uitgevoerd op de waterinjectie locaties

[redacted] Rossum-Weerselo 2, 3, 5 en 6.

Tijdens deze bezoeken is gecontroleerd of de voorschriften genoemd in de omgevingsvergunning worden nageleefd. Daarnaast is nagegaan of de voorschriften die verbonden zijn aan de omgevingsvergunning nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de kwaliteit van het milieu. Tevens is geverifieerd of aan een aantal wettelijke bepalingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en mijnbouw werd voldaan.

In het kader van deze inspecties is o.a. specifiek gekeken naar:

- De maatregelen in het kader van detectie van eventuele bodemverontreiniging, zoals aantal, positionering en bemonstering van peilbuizen;
- Bewaking en registratie van de drukken van de waterinjectie putten, zoals injectiedrukken en annulaire drukken;

Tijdens de inspecties is het volgende geconstateerd:

**A. Bevindingen die onmiddellijke aandacht vereisen:**

Geen.

**B. Bevindingen waarvoor eerst een plan van aanpak vereist is:**

[redacted]

[redacted]

2. Op de locatie Rossum-Weerselo 2 borrelt gas uit de kelder van put ROW-7A. Ten tijde van de inspectie was de oorzaak en herkomst hiervan niet bekend.

Toelichting:

Er dient een plan van aanpak te worden opgesteld om de oorzaak en herkomst van het gas vast te stellen met informatie over het mogelijke lek pad, alsmede opties ter correctie / beëindiging van de gasontsnapping.

**C. Bevindingen met suggesties voor continue verbetering:**

2.

Van de bevindingen onder B en C stel ik het op prijs om binnen twee weken uw schriftelijke reactie te ontvangen, met plan van aanpak voor de bevindingen onder B. Tijdens een volgende inspectie kan worden gecontroleerd of de situatie is gecorrigeerd. Als dat niet het geval is kan dit leiden tot verdere bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving. In bijlage 1 '**achtergrondgegevens**' wordt per bevinding verwezen naar de relevante wet- en regelgeving.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de voorzitter van het medezeggenschapsorgaan van uw onderneming.

Ik verzoek u bij uw schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze brief te vermelden. U kunt zich voor verdere informatie telefonisch in verbinding stellen met de in de brief vermelde behandelaar.

Met vriendelijke groet,

  
drs. H.A.J.M. van der Meijden, MBA  
*Inspecteur-generaal der Mijnen*

## Bijlage 1

**Achtergrondgegevens**

Wet- en regelgeving	Bevinding item
<b><u>Mijnbouwbesluit</u></b>	
<b>Artikel 67</b>  <b>1.</b> Bij het aanleggen, gebruiken, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat worden maatregelen genomen ter voorkoming van schade.	<b>B1, B2</b>
<b><u>Mijnbouwregeling</u></b>	
<b>Artikel 8.4.4</b> <b>1.</b> Bij producerende, injecterende en ingesloten putten worden de drukken in de tubing/casing annulus en in de eerste casing/casing annulus gecontroleerd. De geconstateerde afwijkingen in het in de eerste volzin bedoelde drukpatroon worden geregistreerd. Bij een onder oppervlaktewater afgewerkte put is de tweede volzin niet van toepassing op het controleren en registeren van de druk in de annulaire ruimte van de productie verbuizingsserie, die in verbinding staat met de ondergrond en waarbij de annulaire ruimte is afgedicht bij de ahangconstructie. <b>2.</b> Ten aanzien van annulaire drukken wordt op zo kort mogelijke termijn een diagnose gesteld van de oorzaak van die druk. <b>3.</b> Indien afwijkingen in annulaire drukken ontstaan als bedoeld in het eerste lid, wordt de inspecteur-generaal der mijnen schriftelijk ingelicht onder het overleggen van een actieprogramma voor het in te stellen onderzoek en eventueel te nemen maatregelen. In urgente gevallen wordt onmiddellijk telefonisch melding van die afwijkingen gedaan.	<b>B1</b>