



inspectie leidingtracé Nobian Haaksbergen

21 januari 2025

1 Samenvatting

Op 5 november 2024 is er een inspectie bij HAAKSBERGEN uitgevoerd. Hierbij hebben de inspecteurs geen overtredingen vastgesteld.

De inspecteurs hebben wel een verbeterpunt vastgesteld. De inspecteurs verwachten dat u dit verbeterpunt evalueert en actie onderneemt om de verbetering tot stand te brengen. Bij een volgende inspectie wordt verwacht dat u de inspecteurs hierover informeert.

2 Algemene gegevens

Onderneming	Nobian Salt B.V.
Functionaris	5.1.2.e
Geïnspecteerde objecten	HAAKSBERGEN
Doel inspectie	naleving arbo-verplichtingen en verplichtingen Ow-vergunning V-37218
Wettelijk kader	Arbo-regelgeving, Bal en Ow-vergunning
Uitgevoerd	5 november 2024
Inspecteur(s) SodM	Lead inspecteur - 5.1.2.e Medeinspecteur - 5.1.2.e
Inspectienummer	INS-9956

3 Inspectieonderwerpen

Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven.

- milieu
- Arbo

4 Resultaten

In "Bijlage - Resultaten" zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn getoetst aan de wet- en regelgeving die op u van toepassing is. Deze is in "Bijlage - Resultaten" vermeld. Wanneer er sprake is van een overtreding, is tijdens de inspectie onderzocht wat de oorzaak is. Waar mogelijk is de oorzaak van de overtredingen bij de inspectieresultaten opgenomen.

5 Verbeterpunten

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs 1 verbeterpunt. Een verbeterpunt is geen overtreding, maar een waarneming die een actie behoeft. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat deze het verbeterpunt evalueert en actie onderneemt om de verbetering tot stand te brengen. Bij een volgende inspectie wordt verwacht SodM hierover te informeren. Het betreft het volgende verbeterpunt:

Onderwerp: Arbo

- Gebruik gevaarlijke stoffen waaronder epoxycoating, zie nummer 8 in de bijlage.

NB

De registratie van gevaarlijke stoffen, gebruikt door de contractor, in Toxic zal bij een volgende inspectie beoordeeld worden. Zie nummer 9 in de bijlage.

6 Afkortingen

Voor een uitleg van [termen en afkortingen](https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren) wordt verwezen naar de website van SodM: <https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren>.

Bijlage - Resultaten

Nobian Salt B.V.

Nr.	Onderwerp	Resultaat
1	milieu	<p>ecologische begeleiding - In orde Waarneming(en) In de vergunningaanvraag is aangegeven dat de aanlegwerkzaamheden worden uitgevoerd onder ecologische begeleiding. Voorafgaand aan de aanleg is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Door Nobian is aangegeven dat dit aspect een uitwerking is van de flora- en fauna rapportage. SodM merkt op dat dit punt ook in het MER is aangehaald. Ecologische begeleiding is (vooral) tijdens het broedseizoen aan de orde. Ecologisch werkprotocol met projectnummer 200022 van 5-11-2021 is aangeleverd. Deze is door Eelerwoude opgesteld. Nobian heeft verklaard dat de ecooloog van Eelerwoude reeds enige malen is langs geweest voor ondersteuning. Tijdens de inspectie zijn geen bijzonderheden ten aanzien van ecologie geconstateerd.</p> <p>Norm Aanvraag omgevingsvergunning V-17174</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
2	milieu	<p>Instructie personeel - In orde Waarneming(en) In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het personeel voorafgaand aan de werkzaamheden wordt geïnstrueerd. Deze instructies bestaan onder andere uit voorlichting met betrekking tot voorkomen van verontreiniging. De instructie is uitgewerkt in een presentatie. De presentatie "site introduction PDF" en een lijst van deelnemers is door Nobian aangeleverd.</p> <p>Norm Aanvraag omgevingsvergunning V-17174</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
3	milieu	<p>Milieukit - In orde Waarneming(en) In de vergunningaanvraag is aangegeven dat het aanwezige aanlegmateriaal is voorzien van een milieukit. De milieukit bevat materiaal voor het opruimen van verontreinigingen (waaronder absorptiekorrels). Nobian is verzocht aan te geven waaruit deze milieukit bestaat en op welke plaatsen deze beschikbaar is. Nobian heeft aangegeven dat dit wordt nagegaan. Met de e-mail van 14 november 2024 heeft Nobian aangegeven dat "spill kits aanwezig zijn op alle rupsvoertuigen van onze contractor Hak en op de pre-fab locatie (dat is de locatie waar wij bij onze inspectieronde zijn geweest). De spill kits bestaan uit absorptiekorrels en absorberende doeken."</p>

		<p>Norm Aanvraag omgevingsvergunning V-17174</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
4	milieu	<p>IBC met een kleurloze, heldere vloeistof - In orde Waarneming(en) Op het werkterrein tussen het pompstation, H-02 en de Hengelosestraat bevond zich een IBC met een kleurloze, heldere vloeistof. De IBC was niet geëtiketteerd. Nobian kon niet aangeven om welke vloeistof het gaat. Nobian is verzocht om aan te geven om welke stof het gaat en welke acties zijn ondernomen om deze vloeistof in brede zin z.s.m. op de juiste wijze op te slaan. Nobian heeft verklaard dat het water is dat wordt gebruikt als (extra) voorraad tbv toiletunit. Dit is inmiddels op de IBC vermeld en Nobian heeft daar een foto van aangeleverd.</p> <p>Norm Besluit activiteiten leefomgeving Artikel 3.29. (algemene regels)</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
5	milieu	<p>Opslag diesel - In orde Waarneming(en) Op het werkterrein tussen het pompstation, H-02 en de Hengelosestraat bevonden zich 5 mobiele opslagvoorzieningen met diesel (GTL). Het gaat om de volgende tanknummers en constatering. 18IS81567: Aanzienlijke hoeveelheid gemorst product in lekbak, het vulpistol bevond zich direct boven pomp, waardoor diesel in de pomp kan lekken, 17IS74262: Aanzienlijke hoeveelheid gemorst product in lekbak, 24S41543: Geen bijzonderheden, 01-S1488: aanzienlijke hoeveelheid gemorst product in lekbak, 99-00-15-502: Accu op meerdere punten niet veilig, Gebruik (niet beklede) bedrading, Aanzienlijke hoeveelheid gemorst product in lekbak, Typeplaatje deels onleesbaar. Aan loodzuuraccu's zijn risico's (w.o. brand) verbonden. Niet beklede bedrading verhoogt het risico. Om de risico's tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, moeten (loodzuur)accu's buiten de opslagvoorziening zijn geplaatst. Door Nobian is verklaard dat alle genoemde punten zijn opgepakt en opgelost. De accu is uit de opslagvoorziening verwijderd en water is weggepompt. Tevens wordt deze controle een vast onderdeel van de wekelijkse management audit-ronde. Foto's zijn door Nobian aangeleverd. De foto's bevestigen het voorgaande.</p> <p>Norm Besluit activiteiten leefomgeving Artikel 3.26. (algemene regels)</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
6	milieu	<p>Aggregaat met dieseltank - In orde Waarneming(en)</p>

		<p>Op het werkterrein tussen het pompstation, H-02 en de Hengelosestraat bevond zich een aggregaat met een dieseltank (C1826). Ten aanzien van de dieseltank zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Nobian is verzocht aanvullende informatie aan te leveren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificaties, w.o. het thermisch vermogen, van het aggregaat zijn met het document "QAS 30,40 bj13,18" door Nobian aangeleverd. • De meest recente keuringsrapportage is met het document "Keuringsdocument generator" door Nobian aangeleverd • Ten aanzien van de wijze van monitoring van de emissies naar de lucht merkt Nobian op dat er geen monitoring plaatsvindt. Met de e-mail van 21-01-25 deelt Nobian een reactie van IPLO: "Als de stookinstallatie (bijvoorbeeld een noodstroomaggregaat) onder de 'non-road mobile machinery' verordening (ofwel de NRMM-verordening, [EU] 2016/1628) valt, is er sprake van een mobiele stookinstallatie. Mobiele installaties zijn uitgezonderd van de regels voor stookinstallaties in de richtingaanwijzer (§3.2.1 van het Bal) in artikel 3.4 (aanwijzing milieubelastende activiteit) lid 2 onder d van het Bal: Stookinstallaties die onder de NRMM-verordening (voor niet voor de weg bestemde mobiele machines) vallen niet onder de milieubelastende activiteit (MBA). <p>Kortom: Installaties die onder de NRMM-verordening vallen, zijn uitgezonderd van de MBA stookinstallaties, omdat deze typegoedgekeurd zijn. Dan zijn ze ook niet keuringsplichtig."</p> <p>Norm Besluit activiteiten leefomgeving § 4.126. Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen. Uitvoeren van emissiemetingen: De meetresultaten moeten betrouwbaar zijn. Daarom moeten metingen plaatsvinden volgens de NEN-EN 15259 (artikel 4.1310 en 4.1352 Bal). Periodiek meten: Een geaccrediteerde meetinstantie voert de periodieke emissiemeting uit volgens Europese meetnormen. Dit staat in het artikel 4.1312 en 4.1354 Bal. SCIOS-keuring: Bij een kleine of middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen is het ook toegestaan dat een SCIOS-gecertificeerde specialist de metingen verricht (artikel 4.1312, lid 5 Bal). zie ook https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/emissiemetingen-stoken-klein-middelgroot/</p> <p>Toelichting op het oordeel De genoemde norm is niet van toepassing op mobiele installaties die beschikken over een type keuring.</p>
7	Arbo	<p>Werkvergunningen - In orde Waarneming(en) Tijdens de inspectie werden slijpwerkzaamheden verricht. Nobian verstrekt werkvergunningen voor onder andere slijp- en verfwerkzaamheden. Nobian is verzocht deze werkvergunning aan te leveren. Met het document "Werkvergunning HKS plot incl slijpen" is de werkvergunning aangeleverd. SodM merkt naar aanleiding hiervan op dat de activiteiten en de specifieke risico's zijn</p>

		<p>beschreven in RAMS. Tevens zijn de risico's en de maatregelen benoemd in de RI&E.</p> <p>Norm Arbobesluit artikel 2.42a</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
8	Arbo	<p>Gebruik gevaarlijke stoffen waaronder epoxycoating - Verbeterpunt Waarneming(en)</p> <p>In de opslagruimte bevond zich onder andere Grossol-Muffenlack, 3507711-I, 0700903476/XD80202896 ("blauwe verf"). In de map met de eerdergenoemde werkvergunning staat ook een "epoxycoating" genoemd. Of deze epoxycoating ten tijde van de inspectie aanwezig was, is niet duidelijk. Nobian is verzocht om voor deze producten informatie aan te leveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> •VIB's: Nobian heeft 6 VIB's aangeleverd, waaronder een voor Grossol-Muffenlack. In dit VIB wordt in rubriek 1.4 niet het telefoonnummer van NCIV genoemd, maar een buitenlands telefoonnummer, waar geen Nederlandstalig hulp kan worden gegeven. In rubriek 15.1 wordt niet expliciet ingegaan op REACH zaken (autorisatie, restrictie). Ook in de andere VIB's wordt het telefoonnummer van NCIV niet genoemd. Het document voor zink spray is productinformatie en geen VIB. Na contact heeft Nobian een WIK aangeleverd. Tevens is aangegeven dat de contractor gebruik maakt van Toxic t.a.v. de registratie gevaarlijke stoffen. •Protocollen voor gebruik (w.o. PBM's en voor epoxycoatings benodigde cursus): Door Nobian is het document "Bijlage 7.5 Werkprotocol Epoxy Nobian" en bijbehorende bijlage aangeleverd. SodM merkt het volgende op: In dit protocol is beschreven dat het wisselschema van het vervangen van het filter niet bekend is. •Toolbox: Door Nobian is het document "Toolbox instructie coating producten" en bijbehorende bijlagen aangeleverd. SodM merkt het volgende op: Er heeft voorlichting en instructie plaatsgevonden. <p>Norm REACH bijlage II Arbidsomstandighedenwet H2, artikel 8, lid 1</p> <p>Toelichting op het oordeel In REACH bijlage II is het volgende beschreven: Verwijs naar diensten voor informatie in noodgevallen. Wanneer er een officieel adviesorgaan bestaat in de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht (dat kan het orgaan zijn dat verantwoordelijk is voor het ontvangen van informatie in verband met de gezondheid van artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1272/2008), moet het telefoonnummer daarvan worden vermeld, en kan dat volstaan. Hieraan is niet voldaan. U dient uw leverancier hiervan op de hoogte te stellen, zodat uw leverancier u een volledige VIB kan aanleveren. In het Arbidsomstandighedenbesluit H2, artikel 8, lid 1 staat: De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan</p>

		<p>verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken. Hieraan is niet voldaan. Uw werkprotocol is in hoofdlijnen duidelijk. U dient wel uw werkprotocol aan te passen zodat voor iedere werknemer duidelijk is wat de frequentie van het vervangen van het filter is. Dit wordt beoordeeld als een verbeterpunt.</p>
9	Arbo	<p>Registratie gevaarlijke stoffen - In orde Waarneming(en) De hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen is minder dan 250 kg, waarmee PGS 15 niet van toepassing is. In het kader van de Arboregelgeving is een registratiesysteem verplicht. Nobian is verzocht een lijst van gevaarlijke stoffen aan te leveren. (NB Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden.) Door Nobian is het document "Registratie gevaarlijke stoffen" aangeleverd met daarbij de opmerking dat de contractor gebruik maakt van het gevaarlijke stoffen register van Toxic. Dit register is niet ingezien door de inspecteurs. Bij een volgende inspectie zal dit door de inspecteurs worden meegenomen.</p> <p>Norm Arbobesluit artikel 4.2, tweede lid</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Henri Faasdreef 312 | Den Haag
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag
T 070 379 84 00
F 070 379 84 55

info@sodm.nl
www.sodm.nl
[@sodmnl](https://www.instagram.com/sodmnl)

21 januari 2025