



Staatstoezicht op de Mijnen  
Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Aardyn B.V.

T.a.v. 5.1.2.e

Laan van Barcelona 800  
3317 DD DORDRECHT

**Staatstoezicht op de Mijnen**

**Bezoekadres**

Henri Faasdreef 312  
2492 JP Den Haag

**Postadres**

Postbus 24037  
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400

F 070 379 8455

info@sodm.nl

www.sodm.nl

**Behandeld door**

5.1.2.e

T 5.1.2.e

**Ons kenmerk**

BI-285

BI-286

Datum 7 juni 2023  
Betreft Last onder dwangsom HAL

Geachte 5.1.2.e

Tijdens een inspectie op 14 maart 2023 is vastgesteld dat Aardyn B.V. (hierna: Aardyn) in strijd met de voorschriften van de omgevingsvergunning nalaat geluidsmetingen/-berekeningen en een rapportage over verdere besparing van (elektrische) energie aan de inspecteur-generaal der mijnen te sturen.

Hiermee overtreedt Aardyn respectievelijk de voorschriften E.5 en G.1 van de Omgevingsvergunning, d.d. 6 november 2019, met kenmerk: DGKE-WO/19260430.

Dit is de reden dat u hierbij een last onder dwangsom aantreft. De last onder dwangsom strekt ertoe handhavend op te treden ten aanzien van Aardyn B.V.

**Zienswijze**

Bij brief van 8 mei 2023 heb ik u een vooraankondiging gestuurd van de last onder dwangsom die ik u in dit besluit opleg. In het kader van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heb ik u in de gelegenheid gesteld om uiterlijk binnen 2 weken na verzenddatum van de brief uw zienswijze te geven op ons voornemen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt en derhalve is ons besluit ongewijzigd.

**Handhaving**

Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, dan moet het bestuursorgaan, dat bevoegd is om handhavend op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruikmaken. Dit vanwege het algemeen belang dat is gediend met handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan afzien van handhavend optreden. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien.

Ten aanzien van de geconstateerde overtredingen geldt, dat ik op grond van artikel 18.1a, eerste lid, en 18.1b van de Wet milieubeheer; artikel 5.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; artikel 13 Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019; en artikel 5:32 van de

Algemene wet bestuursrecht, in onderlinge samenhang gelezen, bevoegd ben, tot het opleggen van een last onder dwangsom.

Ik acht het belang van handhaving ten aanzien van de overtreding groter dan het belang van Aardyn B.V. om de overtreding langer te laten voortbestaan. Dit ter bescherming van mens en milieu. Om te voorkomen dat de overtreding nog langer voortduurt leg ik deze last onder dwangsom op.

### **Feiten en Procedure**

De feiten en procedure, voor zover hier van belang, zijn als volgt.

#### **1. Geluid**

Tijdens een inspectie naar de naleving van vergunningvoorschriften is gebleken dat in strijd met de omgevingsvergunning is nagelaten om geluidsmetingen/-berekening uit te voeren. In een waarschuwingsbrief van 31 oktober 2022 is een termijn gegeven van acht weken om die overtreding te beëindigen.

Op 19 december 2022 is tijdens het Accounthoudersgesprek tussen SodM en Aardyn een verlenging van de termijn gegeven tot 31 maart 2023.

Op 6 maart 2023 heeft Aardyn per email nogmaals verzocht de termijn te verlengen om reden van technische aanpassingen in de installatie die men zou willen meenemen in de onderzoeken, ten einde de onderzoeken zo representatief mogelijk te laten zijn.

Op 9 maart 2023 heeft SodM per email meegedeeld geen aanleiding te zien om de termijn nogmaals te verlengen. Tevens is aangegeven dat indien het onderzoek niet vóór 31 maart 2023 wordt ingediend, bestuursrechtelijke maatregelen mogelijk een gevolg zouden zijn.

#### **Norm**

Op grond van voorschrift E.5 van de omgevingsvergunning, d.d. 6 november 2019, met kenmerk: DGKE-WO/19260430 dient uiterlijk na zes maanden na het in gebruik nemen van de gehele inrichting door of namens de vergunninghoudster door middel van geluidsmetingen en zo nodig berekeningen gecontroleerd te worden of aan het eerder gestelde (voorschrift E1 t/m E4) wordt voldaan. De geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen.

#### **Overtreding**

Na het verstrijken van de gestelde termijn is vastgesteld dat er geen onderzoek is ontvangen en derhalve de eerder geconstateerde overtreding niet is beëindigd. Op het moment van het opstellen van dit voornemen (5 juni 2023) is er nog steeds geen onderzoek ingediend.

Doordat de inspecteur-generaal der mijnen geen geluidsmetingen of -berekeningen heeft ontvangen waarmee aangetoond wordt dat de vergunninghoudster voldoet aan de geluidsnormen, overtreedt u voorschrift E.5 van de omgevingsvergunning.

## 2. Energie

Tijdens een inspectie naar de naleving van vergunningvoorschriften is gebleken dat in strijd met de omgevingsvergunning is nagelaten om een rapport op te stellen over het onderzoek naar verdere besparing van (elektrische) energie. In een waarschuwingsbrief van 31 oktober 2022 is een termijn gegeven van twaalf weken om die overtreding te beëindigen.

Op 19 december 2022 is tijdens het Accounthoudersgesprek tussen SodM en Aardyn een verlenging van de termijn gegeven tot 31 maart 2023.

Op 6 maart 2023 heeft Aardyn per email nogmaals verzocht de termijn te verlengen om reden van technische aanpassingen in de installatie die men zou willen meenemen in de onderzoeken, ten einde de onderzoeken zo representatief mogelijk te laten zijn.

Op 9 maart 2023 heeft SodM per email medegedeeld geen aanleiding te zien om de termijn nogmaals te verlengen. Tevens is aangegeven dat indien het onderzoek niet vóór 31 maart 2023 wordt ingediend, bestuursrechtelijke maatregelen mogelijk een gevolg zouden zijn.

### Norm

Op grond van voorschrift G.1 van de omgevingsvergunning, d.d. 6 november 2019, met kenmerk: DGKE-WO/19260430 voert de vergunninghouder binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning een onderzoek uit naar verdere besparing van (elektrische energie). Het onderzoeksrapport wordt overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen.

### Overtreding

Na het verstrijken van de gestelde termijn is vastgesteld dat er geen onderzoek is ontvangen en derhalve de eerder geconstateerde overtreding niet is beëindigd. Op het moment van het opstellen van dit voornemen (5 juni 2023) is er nog steeds geen onderzoek ingediend.

Doordat de inspecteur-generaal der mijnen geen onderzoeksrapport heeft ontvangen over het onderzoek naar verdere besparing van (elektrische) energie, overtreedt Aardyn voorschrift G.1 van de omgevingsvergunning.

### Beschrijving van de herstelmaatregelen

1. Een rapportage moet worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen waarin door of namens de vergunninghoudster door middel van geluidsmetingen of zo nodig -berekeningen wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de geluidsnormen in de omgevingsvergunning;
2. Een rapportage moet worden overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen van de resultaten van het onderzoek naar verdere besparing van (elektrische) energie.

### Hersteltermijn

Ik geef Aardyn B.V. bij het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom passende hersteltermijnen om de overtreding te beëindigen zonder dat een dwangsom wordt verbeurd.

### Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom voor de overtreding staat in redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en tot de beoogde werking van de dwangsom.

Om de overtreding te beëindigen en herhaling te voorkomen leg ik Aardyn B.V. een dwangsom op van:

€ 5.1.1.c per week of deel daarvan voor elk van de overtredingen, tot een maximum van € 5.1.1.c

### Besluit

Op grond van het voorgaande leg ik, met het oog op de naleving Aardyn B.V. de volgende lasten op:

1. Geluid

zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen acht weken** na verzenddatum van deze brief een rapportage wordt overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen waarin door of namens de vergunninghoudster door middel van geluidsmetingen en zo nodig berekeningen wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de geluidsnormen in de omgevingsvergunning.

Indien Aardyn BV. deze overtreding niet binnen de gestelde termijn beëindigd, verbeurt zij een dwangsom van € 5.1.1.c per week of deel daarvan, tot een maximum van € 5.1.1.c

2. Energie

zo spoedig mogelijk doch uiterlijk **binnen twaalf weken** na verzenddatum van deze brief een rapportage wordt overgelegd aan de inspecteur-generaal der mijnen van de resultaten van het onderzoek naar verdere besparing van (elektrische) energie.

Indien Aardyn BV. deze overtreding niet binnen de gestelde termijn beëindigd, verbeurt zij een dwangsom van € 5.1.1.c per week of deel daarvan, tot een maximum van € 5.1.1.c

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de staatssecretaris als betrokken bestuursorgaan.

Hoogachtend,  
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  
namens deze:

5.1.2.e



*Staatstoezicht op de Mijnen*

cc:

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.  
Jan Pietersz. Coenstraat 7  
2595 WP 's-Gravenhage

**Mededeling**

Tegen deze beslissing kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet zijn gericht aan: de Inspecteur-generaal der Mijnen, Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via [info@sodm.nl](mailto:info@sodm.nl)