



Staatstoezicht op de Mijnen
Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

A en G van den Bosch B.V.
T.a.v.
Petuniaweg 28
2665 NK BLEISWIJK

Staatstoezicht op de Mijnen

Bezoekadres

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Postadres

Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl
www.sodm.nl

Behandeld door

T

Datum 13 december 2021
Betreft Beëindiging van de overtreding - Last onder Dwangsom voor VDB-GT-03

Ons kenmerk
21290883

Uw kenmerk

Geachte heer ,

Bijlage(n)

Op 22 januari 2021 heb ik een last onder dwangsom aan A en G van den Bosch B.V. (hierna: De uitvoerder) opgelegd, wegens de overtreding van de in artikel 69 van het Mijnbouwbesluit voorgeschreven norm dat een boorgat voorzien moet zijn van een geschikte verbuizing. De productieput VDB-GT-03 werd door de uitvoerder gebruikt om aardwarmte te winnen. Sinds april 2019 voldeed de verbuizing van deze productieput niet aan de wettelijk voorgeschreven norm dat een boorgat wordt voorzien van een geschikte verbuizing. De uitvoerder kon de vastgestelde overtreding beëindigen door de gebreken die geconstateerd waren in rapportnummer INS-822 en WPKD2019-RE068 te repareren. De hersteltermijn van 22 mei 2021 werd opgenomen in de last onder dwangsom.

Vanwege een obstructie en de slechte staat van de verbuizing in het diepere gedeelte van de productieput kon de uitvoerder de verbuizing van de productieput VDB-GT-03 niet meer herstellen en weer geschikt maken voor winning van aardwarmte. Omdat beëindiging van de overtreding via de herstelmaatregel niet meer mogelijk was besloot de uitvoerder de put VDB-GT-03 gedeeltelijk buiten gebruik te stellen zodat uit de put VDB-GT-03 geen aardwarmte meer gewonnen kon worden. De oorspronkelijke hersteltermijn van 22 mei 2021 om de overtreding te beëindigen zoals opgenomen in de last onder dwangsom werd door omstandigheden enkele malen gewijzigd. De laatste wijziging is van 1 december 2021.

Op 27 september 2021 heb ik het werkprogramma om de put VDB-GT-03 gedeeltelijk buiten gebruik te stellen ontvangen. Dit werkprogramma heb ik getoetst aan het gestelde in paragraaf 8.2.4 en afdeling 8.5 van de Mijnbouwregeling (hierna: Mbr). De Mbr geeft in afdeling 8.5 bepalingen over het - zowel geheel als gedeeltelijk - buiten gebruik stelen van boorgaten en putten. Doelstelling van deze bepalingen is dat de uitvoerder een effectieve en duurzame afsluiting aanbrengt die voorkomt dat ondergrondse gassen en vloeistoffen door de sluitlaag naar andere gesteentelagen of naar het oppervlak kunnen stromen, zoals aldus beschreven in art. 8.5.1.3. Mbr. Ik heb de uitvoerder op 28 september

2021 bericht geen verdere vragen en geen bezwaar op het voorgestelde werkplan te hebben.

De werkzaamheden met betrekking tot het gedeeltelijk buiten gebruik stellen vonden plaats met een mobiele installatie tussen 30 september 2021 en 8 oktober 2021. Op 30 oktober 2021 heb ik van de uitvoerder het eindrapport ontvangen betreffende deze werkzaamheden. Ik heb het eindrapport getoetst. Ik stel vast dat de put VDB-GT-03 gedeeltelijk buiten gebruik is genomen conform het gestelde in paragraaf 8.2.4 en afdeling 8.5 van de Mbr. Door deze afsluiting in het diepe deel van de put is winning van aardwarmte niet meer mogelijk. Hiermee stel ik vast dat de put VDB-GT-03 geen productieput meer is die gebruikt wordt voor de winning van aardwarmte. De overtreding dat de verbuizing van productieput VDB-GT-03 niet voldoet aan de wettelijk voorgeschreven norm dat een boorgat wordt voorzien van een geschikte verbuizing is hiermee beëindigd.

SodM gaat er wél van uit dat indien de uitvoerder de put alsnog wil gaan wijzigen voor toekomstig gebruik voor winning, de uitvoerder aantoont dat de verbuizing in het bovenste gedeelte van de put VDB-GT-03 geschikt is voor winning.

Hoogachtend,
de Inspecteur-generaal der Mijnen,
namens deze,

Ing. P.A.M. van den Bergen
*Directeur Toezicht op Olie- en Gaswinning, Windenergie op Zee, Zoutwinning,
voormalig Steenkoolwinning en Geothermie*