




Inspectie Trias Westland 3 juli 2019

Aardwarmte

9 juli 2019



2 Inspectieonderwerpen

Hieronder zijn alle geïnspecteerde onderwerpen weergegeven.

- Kennisgevingen

3 Resultaten

In bijlage 1 zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn getoetst aan de op van u van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Deze zijn in bijlage 1 vermeld. Indien er sprake is van een overtreding, is tijdens de inspectie onderzocht wat de oorzaak is. Waar mogelijk zijn de oorzaken van de overtredingen bij de inspectieresultaten weergegeven.

4 Overtredingen en bepaling interventiekeuze

Tijdens deze inspectie zijn geen overtredingen geconstateerd.

Bijlage 1 Resultaten

Nr.	Onderwerp	Resultaat
1	Kennisgevingen	<p>1.1 Uitvoering werkprogramma - In orde</p> <p>Waarneming(en) Tijdens de inspectie is in detail door het werkprogramma gelopen. Hierbij is o.a. vast komen te staan dat de cementplug volgens het werkprogramma is geplaatst en geverifieerd.</p> <p>Norm Mijnbouwregeling artikel 8.2.3.1 lid 2 onder q.2 Voorts bevat het werkprogramma ten minste: q. een chronologisch overzicht van de voorgenomen opeenvolgende reparatiewerkzaamheden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met van tevoren aangenomen alternatieve mogelijkheden voorzien van in het bijzonder een toelichting op uit veiligheidsoverwegingen of anderszins kritische operaties;</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
2	Kennisgevingen	<p>1.2 Risico beheersing - In orde</p> <p>Waarneming(en) Tijdens de inspectie zijn de gedocumenteerde Toolbox safety meetings opgevraagd. Bij wijze van steekproef is de Toolbox meeting die voor het in de put laten van de perforatie guns bekeken. Deze was uitgebreid en voorzien van de handtekeningen van alle betrokken medewerkers. Aanbeveling: hecht bij dit document de hiervoor gebruikte checklijst. Er is ook naar de werkprocedure en de behandeling van deze perforatie Guns gekeken. Hier zijn geen onvolkomen heden waargenomen.</p> <p>Norm Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 2.42f Veiligheids- en gezondheidsdocument lid 1 onder d Lid 1 Onverminderd artikel 2.42 blijkt uit het veiligheids- en gezondheidsdocument dat alle nodige maatregelen zijn genomen om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zowel in normale situaties als in noodsituaties te beschermen. Hiertoe bevat het document het volgende: d. het bewijs dat er een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem als bedoeld in artikel 2.42e</p>

		<p>gehanteerd wordt dat adequaat is om de voorschriften bij of krachtens dit besluit die betrekking hebben op de veiligheid en de bescherming van de gezondheid van de werknemers, zowel in gewone situaties als in noodsituaties na te leven.</p> <p>Toelichting op het oordeel Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm</p>
--	--	---

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.

Henri Faasdreef 312 | Den Haag
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag
T 070 379 84 00
F 070 379 84 55

info@sodm.nl
www.sodm.nl
[@sodmnl](https://www.instagram.com/sodmnl)

9 juli 2019