

**VERMILION
E N E R G Y**



Vermilion Energy Netherlands

SLD-01 Water Injectie

Jaarrapportage 2020

Versie 1

26 maart 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Vergunning	3
Samenvatting	4
Afwijkingen in injectiedrukken	5
Afwijkingen in annulaire drukken	6
Mechanische zaken en onderhoud	7
Incidenten of lekkages	8
Vloeistof analyses	9

Vergunning

Vermilion heeft op 15 juni 2015 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten bouwen en revisie. De aanvraag betreft inrichting Slootdorp-1. Op 19 februari 2016 heeft de Minister van Economische Zaken besloten de omgevingsvergunning te verlenen onder kenmerk DGETM-EO/16020926.

In de voorschriften behorende bij deze beschikking is opgenomen dat de meet en registratie verplichtingen jaarlijks worden geëvalueerd en in de vorm van een jaarrapportage worden ingediend. Dit rapport is een samenvatting van de activiteiten in kalenderjaar 2020.

Samenvatting

Gedurende het jaar 2020 is er geen water geïnjecteerd in put SLD-01.


Afwijkingen in injectiedrukken

Er was geen waterinjectie in 2020.

Afwijkingen in annulaire drukken

De annulaire druk wordt regelmatig genoteerd tijdens routine rondes. Alle waarnemingen uit 2020 zijn in Figuur 1 weergegeven.

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd in 2020.



Figuur 1: SLD-01 annulus drukken in 2020.

Mechanische zaken en onderhoud

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2020:

Datum	Omschrijving
9/apr/2020	Testen van de putkleppen. Alles OK
2/okt/2020	Testen van de putkleppen. Alles OK.

Incidenten of lekkages

Er hebben zich in 2020 geen incidenten of lekkages voor gedaan.

Vloeistof analyses

Er is geen water geïnjecteerd in 2020 in SLD-01. Er is dus geen vloeistof analyse gedaan van geïnjecteerd water.