

INSPECTIERAPPORT, LANDBORING/BOOREILAND

van

dd. 12 JANUARI 1977

Maatschappij: N.A.M.

Vertegenwoordiger:

Boorcontractor: -

Vertegenwoordiger: -

Landboring plaats: HOSSENWEERSEL

Put no.: 7

Booreiland naam:

Put no.: blok/plaats

Diepte put: 1989 meter

Diameter en diepte laatste verbuizing:

9 5/8" - 1898 meter

1. Werkzaamheden
2. Toren, boorvloer
3. Putbeveiliging
4. Pompen, leidingen
5. Werktuigbouwkundig
6. Elektrotechnisch
7. Veiligheid
8. Brandbeveiliging
9. Reddingsmiddelen
10. Hinder
11. Locatie
12. Algemeen, booreiland
13. Duiken
14. Bijzonderheden

1. T3 sende
 2. De installatie van de torstend
 sende behoudt geen gas
 1 d. het water van opbrenging
 Er is zijden de dagen dat er
 gestopt is met de binnenscherm
 gas water gemiddeld in de cellen
 Het bleef dat is tenen de
 13 1/2" en 20" casing stonde
 de water gas bleef na de binnenscherm
 bleef, na het aanbrengen van een
 water bleef en de water is
 met + 8 l/min gemiddeld wat na
 een paar dagen lang in gelede
 tot 0.7 l/min
 De samenstelling van het gas is
 als volgt.

15. Inschrijving Mijlboek

Opmerking: 2. de binnenscherm

In orde van Gas en Hinder

Inschrijving Hinder

Waterstof 0.5%

Stikstof 42.3%

Methaan 33.2%

H2O 17.0%

Opmerking: 2. de binnenscherm

Van 12 tot 16.6%

Van 13 tot 17.7%

zie bijlagen