



Staatstoezicht op de Mijnen  
Ministerie van Economische Zaken  
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Enexis Netbeheer B.V.

T.a.v. 5.1.2.e

Postbus 856

5201 AW 'S-HERTOGENBOSCH

**Staatstoezicht op de Mijnen**

**Bezoekadres**

Henri Faasdreef 312  
2492 JP Den Haag

**Postadres**

Postbus 24037  
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)  
F 070 379 8455 (algemeen)

info@sodm.nl  
www.sodm.nl

**Behandeld door**

5.1.2.e & 5.1.2.e

T 5.1.2.e

T 5.1.2.e

**Ons kenmerk**

47407125 / OV-10042

**Uw kenmerk**

**Bijlage(n)**

Datum 29 maart 2024  
Betreft Voorval Eindhoven 13 maart 2024

Geachte 5.1.2.e

Op 13 maart 2024 heeft u melding gemaakt van een voorval aan de Velddoornweg te Eindhoven. Dit voorval is bij SodM geregistreerd onder OV-10042. Naar aanleiding van dit voorval heeft 5.1.2.e 5.1.2.e op 13, 14, 15 en 22 maart 2024 diverse malen telefonisch contact gehad met medewerkers van Enexis. Daarbij is door uw medewerkers onder andere aangegeven dat Enexis het voorval gaat onderzoeken samen met het Waterschap De Dommel en met de bij het voorval betrokken aannemer.

Op 28 maart 2024 heeft 5.1.2.e contact gehad met 5.1.2.e. Daarbij is aangegeven dat Enexis momenteel de oorzaak van het voorval onderzoekt. Hierbij is nog niet duidelijk of het Waterschap en de aannemer hieraan zullen deelnemen. Daarnaast is Enexis ook bezig met een onderzoek naar de afhandeling van de crisis in de eigen organisatie tijdens het voorval.

SodM ontvangt graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op **donderdag 2 mei 2024** de rapporten van de twee eerder genoemde onderzoeken van Enexis.

Naar aanleiding van het voorval heeft SodM besloten ook een eigen onderzoek te verrichten. Middels deze brief doen wij een schriftelijke aanvraag om informatie over hetgeen is voorgevallen. Ten behoeve van de voortgang van het onderzoek, verzoekt SodM aan Enexis om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op **donderdag 11 april 2024** onderstaande gevraagde informatie toe te zenden:

1. Een situatietekening waarop de volgende informatie staat aangegeven: de ligging van de gasleiding, de riolering en de tijdelijke bypass van de riolering (inclusief alle toebehoren zoals bijvoorbeeld: pompen, aggregaten, containers, et cetera).
2. Een tijdsbalk waarop chronologisch beschreven staat:
  - a. het moment waarop Enexis voor het eerst is geïnformeerd over de voorgenomen werkzaamheden;
  - b. het moment waarop de werkzaamheden formeel zijn aangemeld bij Enexis;
  - c. de toestemming van Enexis voor de werkzaamheden;
  - d. de KLIC-melding van de aannemer;
  - e. de melding van de start van het werk;

- f. de toezichtsmomenten uitgevoerd door Enexis op de locatie;
  - g. eventuele eerdere voorvallen (inclusief storingen) die vanaf de start van het project hebben plaatsgevonden en zijn gemeld bij Enexis.
3. Bestaande algemene regels omtrent het plaatsen van een dergelijke (tijdelijke) installatie in de buurt van een (8 bar) gasleiding.
  4. De interne procedures/werkinstructies van Enexis omtrent het beoordelen en verlenen van goedkeuring aan dergelijke activiteiten.
  5. De goedkeuring van Enexis aan het Waterschap/de aannemer m.b.t. de werkzaamheden (inclusief de voorwaarden);
  6. De resultaten van het toezicht die Enexis heeft gehouden op de locatie tijdens de werkzaamheden van het Waterschap/de aannemer inclusief bevindingen.
  7. Een tijdslijn vanaf de start van het voorval tot en met het moment dat Enexis de gasleiding weer in bedrijf heeft gesteld.
  8. Een beschrijving van de gevolgen van het voorval op de gasleiding.
  9. Een beschrijving van welke inspectie-, controle- en reparatie werkzaamheden Enexis heeft verricht om de gasleiding weer in gebruik te kunnen nemen, inclusief de uitkomsten daarvan.

Indien u vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met 5.1.2.e

5.1.2.e ( 5.1.2.e 5.1.2.e [@sodm.nl](mailto:5.1.2.e@sodm.nl)) of met 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e [@sodm.nl](mailto:5.1.2.e@sodm.nl))

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e